


平成30年度通学路合同点検対策箇所一覧（志度小学校、志度中学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	天野峠西交差点南側	県道石田東志度線	歩道部分が狭いため、歩行者と自転車がぶつかる可能性がある。車道と自転車通行者との間も狭く、接触の恐れがある。	道路の拡幅、歩道の設置	道路の拡幅、歩道の設置の事業に着手したところであり、早期の事業完了を目指します。
2	志度寺交差点南側	県道志度山川線	多くの生徒が同時時間帯にこの交差点を通行するが、歩道の幅員が狭いため危険である。	道路の拡幅、歩道の設置	歩道拡幅の事業に着手したところであり、早期の事業完了を目指します。
3	志度寺交差点北側	市道大橋寺町線	多くの生徒が同時時間帯にこの交差点を通行するが、歩道の幅員が狭いため危険である。また、歩道がない箇所もある。	道路の拡幅、歩道の設置	道路の拡幅、歩道の設置を計画しております。
4	志度寺北側	県道大串志度線	通学時間帯の交通量が多いが、道路が狭く歩道もない。	道路の拡幅、歩道の設置	今後、道路の拡幅、歩道の設置を計画していきます。

平成30年度通学路合同点検対策箇所図（志度小学校、志度中学校）




※国土地理院地図を加工して作成

平成30年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき北小学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	鴨庄2834地先	県道志度小田津田線	歩道がなく道幅が非常に狭い。交通量が多く、危険である。	道路の拡幅、歩道の設置	本年秋頃に要望箇所の道路拡幅と歩道設置工事に着手します。
2	鴨庄交差点北側	市道横井双子線	歩道がなく、交通量も多い。また、信号待ちの場所が狭いため危険である。	歩道の設置 滞留スペースの確保	歩道の設置は困難です。横断歩道西側の外側線が消えかかっており、滞留スペースが分かりにくくなっていますので、本年度中に引き直しの工事を実施します。

平成30年度通学路合同点検対策箇所図（さぬき北小学校）



※国土地理院地図を加工して作成