


平成31年度通学路合同点検対策箇所一覧（津田小学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	津田支所 北東側交差点	県道津田引田線 市道津田町役場線	横断歩道で止まる車が少なく、特に朝はスピードが出ている車が多く危険である。 路上駐車をしている車があり、子供の身長では道路を確認することができない。	車の安全走行	横断歩道の塗り直し、標識板の取り替えを実施します。 交差点付近の駐車車両関係者に指導を行いました。 一時不停止、速度超過については警ら、取締り活動により対応します。
2	梅川橋南側	県道津田引田線	スピードを出して方向指示器も出さずに曲がってくる車がいる。	車の安全走行	劣化している外側線を再設置します。
3	松原自治会館西側	市道松原9号線	ブロック塀にひびが入っている場所がある。	ブロック塀の崩落防止・撤去	ブロック塀の所有者に対し、修理等を依頼します。
4	津田町津田 778-1地先	市道神野西畑線	道路がへこんでいる箇所がある。	へこみの解消	舗装の状態が悪い箇所については、部分的に舗装修繕を実施します。
5	津田町津田 3311-1地先	県道志度小田津田線	スピードが出ている車がある。	車の安全走行	警ら、取締り活動により対応します。 今後、道路の拡幅を計画していきます。
6	津田町鶴羽 927-1地先	市道高松東側道23号線	一旦停止をせずに通行する車がある。	車の安全走行	警ら、取締り活動により対応します。
7	青木海岸付近	県道津田引田線	スピードが出ている車がある。	車の安全走行	警ら、取締り活動により対応します。 劣化している外側線を再設置し、路面標示（速度落せ）を設置します。
8	鶴羽郵便局付近	県道津田引田線	水路のコンクリートのふたに段差がある。	段差の解消	破損しているコンクリート蓋を修繕します。
9	津田町鶴羽 105-5地先	県道津田引田線	スピードが出ている車がいる。	車の安全走行	劣化している路面標示（通学路）を再設置します。 同路線における可搬型オービスによる取締り、警ら活動により対応します。

平成31年度通学路合同点検対策箇所図（津田小学校）



※国土地理院地図を加工して作成

平成31年度通学路合同点検対策箇所図（津田小学校）



※国土地理院地図を加工して作成

平成31年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき南中学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	大川町富田西 2934-1地先	県道田面富田西線	長尾街道を横断する際に、横断歩道がなく、車の通行量も多く危険である。	横断歩道の設置	滞留場所や道路照明が無く、設置基準と合致していないため、現状では横断歩道の設置は困難です。周辺の横断歩道を利用し横断してください。 交差点南側にある「止まれ」の路面標示が薄くなっていたため、塗り直しを実施します。

平成31年度通学路合同点検対策箇所図（さぬき南中学校）



※国土地理院地図を加工して作成