


令和2年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき南小学校、さぬき南中学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	爛川橋西側交差点	市道南川線	爛川橋西側にある歩道からのラインが消えているため、歩行者が車に巻き込まれるおそれがある。	路側帯のライン設置	巻き込み事故を防ぐため、路側帯のラインを新たに設置します。
2	大川町富田中 1846地先	市道東町谷線 市道垂松太田線	田んぼに生えているさとうきびにより歩行者が死角になり危険である。	安全対策	駐在所勤務員による交通監視・誘導を継続的に実施します。
3	さぬき南幼稚園西側	市道爛川線	登下校する時間帯と幼稚園、小学校の送迎時間が重なり、児童と車が混雑し危険である。	安全対策	「速度落せ」の路面標示を設置し、速度抑制対策を行いました。今後も関係機関と協議を行い、解決できるように調整します。
4	大川町富田西 3014-1地先	県道田面富田西線	横断歩道があるが、歩行者が横断待ちをしていても、車が止まらない。	運転手の交通ルール厳守	交差点において横断歩行者等妨害違反の取締りをしており、継続的に実施します。
5	石田高校 北東側交差点	県道田面富田西線	横断歩道があるが、歩行者が横断待ちをしていても、車が止まらない。	運転手の交通ルール厳守	交差点において横断歩行者等妨害違反の取締りをしており、継続的に実施します。
6	下り松橋東側交差点	市道並松産地線 市道下り松南北線 千町下り松線 田辺線	歩道がない。（見守り隊の方が毎朝立っ てくれている） 複数の道路が交錯し、交通量も多いため大変危険である。	歩道の設置 安全対策	歩道設置については用地等の関係により非常に困難です。 「止まれ」、横断歩道等の路面標示の塗り直しを行います。また、取締り及びパトロールを実施します。
7	平砕大橋西側交差点	市道平砕線 市道川向線 市道平砕巡回線	変則な交差点であり、少し見通しが悪い。	カーブミラー設置	劣化によりカーブミラーに曇りが生じているため交換を行います。

令和2年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき南小学校、さぬき南中学校）


No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
8	大井川橋西側交差点	県道富田西鴨庄線 市道平碎線 市道吉金線	最高速度40km/hの交通規制（平碎線）があるにもかかわらず、通行する車両の速度が速い。さぬき南中学校、石田高校の生徒の通学路にもなっており、信号機がなく交通量も多い交差点のため危険である。	安全対策	横断歩道、停止線等の路面標示の塗り直しを実施します。 取締り及びパトロールを実施します。
9	大川町富田中 1863-3地先	市道東町谷線 市道千町下り松線	見通しは良いが、車の通りが多いにもかかわらず、横断歩道がなく危険である。	横断歩道の設置	横断者の滞留場所がないため、横断歩道の設置はできません。交差点に「クロスマーク」の路面標示を設置します。舗装の状態が悪い箇所については、部分的に舗装修繕を実施します。
10	大川町富田中 2185-1地先	法定外農道	ブロック塀にひびが入っていたり、崩れたりしている所がある。以前から空き家であり、定期的に管理の人が来ていたが、ここしばらくは手入れがされておらず、草や木の枝が道へ出てきている。	ブロック塀の倒壊防止 空き家の管理	土地等の所有者を調査し、適正な管理をしていただけるよう、お願いの通知をします。
11	大川町富田中 2954地先	法定外農道	ブロック塀にひびが入っていたり、崩れたりしている所がある。	ブロック塀の倒壊防止	土地等の所有者を調査し、適正な管理をしていただけるよう、お願いの通知をします。
12	大川町富田中 2228-3地先	県道富田中津田線 市道千町下り松線	登下校時、信号機のない見通しの悪い交差点を東西に横断するため危険である。	安全対策	劣化している外側線が見受けられるため再設置し視認性を向上させます。また、「止まれ」、横断歩道の路面標示の塗り直し及び標識の建て替えを実施します。
13	地藏橋西側交差点	市道昭和富田西2号線 市道本町1号線	信号機のない交差点を横断するため、大変危険である。	安全対策	「止まれ」の路面標示の塗り直しを実施します。
14	地藏川橋西側交差点	市道昭和富田西号線 市道本町1号線	押しボタン信号機がある交差点だが、交通量が非常に多く危険である。	安全対策	横断歩道の塗り直しを実施します。

令和2年度通学路合同点検対策箇所図（さぬき南小学校、さぬき南中学校）



※国土地理院地図を加工して作成

令和2年度通学路合同点検対策箇所図（さぬき南小学校、さぬき南中学校）



※国土地理院地図を加工して作成