

令和4年度通学路合同点検対策箇所一覧（長尾小学校、長尾中学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	長尾東914-1地先	市道昭和富田西2号線	道路わきの側溝に蓋がないところがあり、危険である。	側溝への蓋の設置	歩行者が通行するためのスペース確保のため、外側線設置による対策を実施します。
2	長尾A団地西側	法定外農道	道路の端のアスファルトが剥がれ、陥没して危険である。	道路の陥没修繕	陥没箇所の修繕を実施します。
3	長尾名44-2地先	市道中央1号線	フェンスが外れかけており、不安定な状態である。	フェンスの修繕	破損したフェンスの修繕を実施します。
4	長尾東1069-5地先	市道昭和富田西線	信号機のない横断歩道を自転車で無理に渡るうとする行為が多発しており、事故の恐れがある。	押しボタン信号機の設置	押しボタン信号機の設置はできません。 標識、路面標示の修繕を実施します。取り締まり及びパトロールを強化します。

令和4年度通学路合同点検対策箇所図（長尾小学校、長尾中学校）



※国土地理院地図を加工して作成

令和4年度通学路合同点検対策箇所一覧（造田小学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	乙井橋	県道石田東志度線	乙井橋での車の通行が危険である。	安全対策	横断歩道等路面標示の塗り直しを実施します。
2	是弘踏切	市道造田中央線	踏切で一旦停止をしない車があり危険である。	運転手の交通ルール遵守	取り締まり及びパトロールを強化します。
3	清水川新橋付近	県道三木津田線	交通量が多く、スピードを出して走る車が多い。	運転手の交通ルール遵守	取り締まり及びパトロールを強化します。
4	造田宮西1170地先	市道宮西川北線	スピードを出して走る車が多い。	運転手の交通ルール遵守	取り締まり及びパトロールを強化します。

令和4年度通学路合同点検対策箇所図（造田小学校）



※国土地理院地図を加工して作成