


平成28年度通学路合同点検対策箇所一覧（神前小学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	寺尾高架橋 北側交差点	県道三木津田線 県道富田中鴨部線	信号機のない横断歩道を使用し登 下校している。	信号機の設置	交通量があまり多くなく、近接箇所に 信号機が設置されていることから、信 号機の設置は困難です。「横断歩道」 「停止線」の塗り直しを実施する予定 としております。
2	脇橋南側	県道富田西鴨庄線	路側帯が狭く安全に歩けない状態 である。	道路の拡幅（歩道の設置）	現在交通安全対策事業として、道路拡 幅及び歩道新設工事を実施しておりま す。今後も引き続き事業の進捗に努 め、早期の歩道の供用開始を目指しま す。

平成28年度通学路合同点検対策箇所図（神前小学校）



※国土地理院地図を加工して作成


平成28年度通学路合同点検対策箇所一覧（石田小学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
1	さぬき市民病院南側	市道昭和富田西線	通行量が多く、車の速度も速い。	標識・路面標示等による注意喚起	路面標示の設置を検討します。
2	消防署寒川分署南東側交差点	市道石田造田線 市道昭和富田西2号線	北進する車両の速度が速い。	標識・路面標示等による注意喚起	路面標示の設置を検討します。
3	新布勢橋東側	県道高松長尾大内線 市道布勢3号線	雨が降ると県道を通る車からの水しぶきが降ってくる。	安全対策	県へ道路排水改善の要望を行います。
4	石田保育園西側	市道布勢森広線	看板が朽ちている。	看板の再設置	看板の再設置を行います。
5	上池東側T字路	市道石田造田線 市道上々内1号線	見通しが悪い。	カーブミラーの設置	電柱共架によりカーブミラーを設置します。
6	寒川町石田西2078-3地先	市道石田造田線	雨が降ると水たまりができ、車が通ると通学中の子どもに水がかかることがある。	道路の舗装修繕	損傷の激しい箇所、水たまりのできる箇所について、部分的な修繕を行います。
7	御田神辺池西側	市道下上内山田横内線	ガードレールがない箇所がある。	ガードレールの設置	部分的にガードレールの設置について検討します。
8	コメリ寒川店南東側T字路	市道森広加藤線 市道森広門入線	東から来る車が一旦停止しない。 ※停止線、路面標示あり	安全対策	取り締まりを強化します。

平成28年度通学路合同点検対策箇所一覧（石田小学校）

No.	危険箇所	路線名	状況等	要望等	対策方法
9	石田高校 北東側交差点	県道田面富田西線 市道昭和富田西2号線	交通量は多いが信号がない。	信号機の設置	信号機の設置につきましては、北側にある信号機が近接しており誤認の恐れがあるため困難です。「横断歩道」「停止線」の塗り直しを実施する予定としております。
10	コメリ寒川店 北東側交差点	県道高松長尾大内線 市道森広門入線	交差点内が危険である。	交差点内の安全確保	横断歩道の塗り直しを実施します。
11	かあさん茶屋 南西側交差点	県道高松長尾大内線 県道石田東志度線	交差点内が危険である。	交差点内の安全確保	横断歩道の塗り直しを実施します。
12	寒川町石田東 223地先	市道橋方堤防布勢線	竹や木が伸びている。 路面がでこぼこしている。	樹木の除去 舗装の改修	通行の支障となる枝等は除去します。 また、舗装については、損傷の激しい箇所について部分的に修繕します。

平成28年度通学路合同点検対策箇所図（石田小学校）



※国土地理院地図を加工して作成