

令和5年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき北小学校、志度小学校、志度中学校）

校区	No.	危険箇所	路線名等	状況等	要望等	対策方法
志度小学校	1	六車薬局付近	県道志度山川線 市道葭池7号支線	脇道の市道から県道に出てくる車両が停止せずに飛び出すため危険である。	安全対策	登下校時間帯に合わせたパトロールを強化します。
	2	三井団地と県道141号の交差点	県道石田東志度線 市道三井1号線	三井団地から県道に出る際に県道を通る車が確認しづらい。	安全対策	歩道が設置されていますので、歩道内を気を付けて通行してください。
	3	三井団地 津村 通学路	県道石田東志度線 市道三井1号線	通学路が狭い。	道路の拡幅	三井団地から県道への道路は、住家等が立地し、線路が縦断する状況であるため、拡幅は困難です。
	4	県道石田東志度線 押しボタン信号付近	県道石田東志度線	車が減速せずに通過するため危険である。信号を見落として通過する場合もある。	安全対策	取締り及びパトロールを強化します。
	5	ベルモニー会館志度 北東交差点	市道志度中央線	横断歩道付近に電柱があるため児童に気づかず通行する車がいる。 過去に接触事故が起きている。	安全対策	登下校時間帯に合わせたパトロール及び取締りを強化します。
	6	ベルモニー会館志度 東側水路	幸田川	水路の途中からガードレールがなくなっており、子どもが水路をのぞき込んでいる。	転落防止柵の設置	転落防止柵等の設置を希望する場合、要望書及び地元関係者の同意書の提出が必要となります。ご要望の際は、危機管理課までご連絡下さい。
	7	国道11号歩道橋 理容室側	国道11号線	通行量が多いが、歩道橋の周囲の確認がしづらいため危険である。 雨天時に歩道橋が滑りやすく、転んだ子どもが複数いる。	安全対策	歩道橋利用者に、自転車歩行者に対する注意喚起表示の設置を検討します。 歩道橋階段の清掃及び滑り止めのゴムの部分補修を実施予定です。
	8	ドラッグストアコス モス志度店北西交 差点	県道高松志度線	交通量が多く危険である。	押しボタン信号の設置	信号機の設置はできません。
	9	志度小学校西約100 m	市道志度中央線	南から北に出る車が停止せずに出てくるため危険である。	停止線または停止指導線の設置	停止指導線の設置を行います。
	10	志度小学校南側道路	市道志度中央線	ゾーン30の規制があるが、車の速度が速い。	取り締まりの強化	取締り及びパトロールを強化します。

令和5年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき北小学校、志度小学校、志度中学校）

校区	No.	危険箇所	路線名等	状況等	要望等	対策方法
志度小学校	11	志度小学校南側道路	市道志度中央線	道が狭く、側溝もあり危険である。	歩行者の歩くスペースの確保	当該水路は、農業用の用排水路と思われる、水路清掃等の理由で蓋掛けがされていないものと思われます。区画線の摩耗が確認できた箇所に関して、修繕を実施します。
	12	志度小学校南側道路	市道志度中央線	歩道を示す区画線がない。	外側線の設置	区画線の摩耗が確認できた箇所に関して、修繕を実施します。破損が確認できた施設について、修繕を実施します。
	13	志度小学校南側道路	市道志度中央線	マンション駐車場の車が道路にはみ出している場合がある。	安全対策	マンションの管理会社へ連絡し、駐車状況の改善を依頼します。
	14	志度小学校南側道路	市道志度中央線	家の塀が崩れそうになっている。	安全対策	住家のブロック塀については、行政として直接的な対策は難しい状況です。学校やご家庭でもお子様へご指導いただきますよう、お願いいたします。
	15	志度中学校西側道路	市道志度中学校線	道路にバイクが路上駐車されており、通行の妨げになっている。	路上駐車を取り締まり	パトロールを強化します。
	16	関西建設東側水路	市道志度中央線	大橋川と道路の間に柵がないため、転落の危険性がある。	転落防止柵の設置	大橋川と市道の間には転落防止柵を設置しています。一部の区間では企業が所有する通路があり、車両の出入り口となっていることから、柵のない場所もあるため、転落に気を付けて通行してください。
	17	関西建設東側水路	市道志度中央線	川沿いに雑草が多く生えており、危険である。	草刈り	大橋川の護岸から生えた雑木については、撤去する予定です。
	18	ながい耳鼻咽喉科クリニック南東側約100m水路	市道高柳藤村線	水路に蓋がないので近くで遊ぶ子どもがボールを落とししたり、落ちそうになったりする。	水路の蓋掛け	当該水路は、農業用の用排水路と思われる、水路清掃等の理由で蓋掛けがされていないものと思われます。ご要望であれば、関係者の同意を得て、自治会要望をご提出ください。
	19	フジ志度店北西交差点	県道高松志度線 県道太田上町志度線	児童が横断歩道を渡ろうとしても、車が止まらない。	運転手の交通ルール遵守	取締り及びパトロールを強化します。

令和5年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき北小学校、志度小学校、志度中学校）

校区	No.	危険箇所	路線名等	状況等	要望等	対策方法
志度小学校	20	八丁地橋付近	市道高柳間川線	垣根があり、子どもの背の高さでは見えなくなる。また、見通しが悪いが、カーブミラーもない。	カーブミラーの設置	カーブミラーには死角があるため、ミラーを通しての歩行者確認は運転者の誤認による事故が発生する恐れがあります。周囲に注意して通行してください。
	21	八丁地橋付近	県道高松志度線	歩道に雑草が伸びており危険である。	歩道の草刈り	除草を行います。（8月初旬までに順次除草を行っています。）
	22	フジ志度店南東交差点	市道志度駅南中央線 市道高柳藤村線	運転手が優先道をわかっていないため、わかりやすくしてほしい。	路面のカラー塗装	「止まれ」の交通規制を遵守していないことが原因であると考えられるため、取締り及びパトロールを強化します。
	23	フジ志度店南東交差点	市道志度駅南中央線 市道高柳藤村線	車の速度が速く、横断歩道があっても減速しない。止まれの標示があるが、止まらない。	運転手の交通ルール遵守	取締り及びパトロールを強化します。
	24	フジ志度店南西側道路	市道藤井線	ガードレール等がなく、転落の危険性がある。	転落防止柵の設置	転落防止柵等の設置を希望する場合、要望書及び地元関係者の同意書の提出が必要となります。ご要望の際は、危機管理課までご連絡下さい。
	25	弁天橋付近	県道大串志度線 県道志度小田津田線	交通量の多い場所だが、見通しが悪いため危険である。	安全対策	見通しが悪く、歩道が狭隘な交差点南東部の拡幅を行います。
	26	弁天橋付近	県道大串志度線 県道志度小田津田線	歩道が狭いため、危険である。	歩道の拡幅	見通しが悪く、歩道が狭隘な交差点南東部の拡幅を行います。
	27	レオパレス志度西側約50m	市道塩屋中央線	家の塀が遮蔽物となり、見通しが悪いため危険である。	カーブミラーの設置	カーブミラーには死角があるため、ミラーを通しての歩行者確認は運転者の誤認による事故が発生する恐れがあります。周囲に注意して通行してください。
	28	レディ薬局志度店南交差点	国道11号線 市道大橋北口線	国道とレディ薬局西側道路の出入りが多く危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。登下校時に合わせたパトロールを強化します。
29	自衛隊さぬき地域事務所前	国道11号線 市道大橋塩屋線	南北からの交差点への出入りが多く危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。登下校時に合わせたパトロールを強化します。	

令和5年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき北小学校、志度小学校、志度中学校）

校区	No.	危険箇所	路線名等	状況等	要望等	対策方法
志度小学校	30	末ふれあい広場南 押しボタン信号付近	県道石田東志度線	停止線が消えているため、横断歩道のすぐ近くで車が停止する。	停止線の引き直し	道路標示の塗り直しを実施します。
	31	末ふれあい広場南 押しボタン信号付近	県道石田東志度線	車の速度が速く危険である。	運転手の交通ルール遵守	取締り及びパトロールを強化します。
	32	たに歯科クリニック 東側横断歩道付近	県道志度山川線	横断歩道はあるが、交通量が多いため危険である。	押しボタン信号の設置	押しボタン信号機の設置はできません。登下校時間帯に合わせたパトロールを強化します。
	33	志度高等学校付近	県道太田上町志度線	自転車と児童がぶつかりそうになる。	カーブミラーの設置	カーブミラーには死角があるため、ミラーを通しての歩行者確認は運転者の誤認による事故が発生する恐れがあります。周囲に注意して通行してください。
	34	志度高等学校付近	県道太田上町志度線	志度高等学校近辺に野犬がいるため、児童が襲われないか心配である。	野犬の捕獲	東讃保健所と連携し、周辺の見回りを行います。野犬を発見した場合は、捕獲箱の設置等検討します。
志度中学校	35	志度中学校東交差点 南西側	県道高松志度線 県道志度山川線	大型車の通行が多い。	ガードレールの設置	歩道巻込み部では、車道と歩道の間には車両用防護柵を設置しています。民地と歩道の間には防護柵を設置することはできません。
	36	志度中学校北門前水路	学校用地	防護柵がないため、転落の危険性がある。	転落防止柵の設置	既にガードレールが設置されており、新たに転落防止柵を設置することは困難であるため、周囲に気を付けて通行してください。
	37	志度高等学校北側踏切付近	県道太田上町志度線	車道と歩道の区別がわかりづらいため危険である。	車道と歩道を明確に分けてほしい。	引き続き、計画的に歩道の整備を行っていきます。
	38	志度寺西側道路	市道大橋寺町線	歩道がないため危険である。	歩道の設置	本線には住家や寺などが立地する状況であることから、歩道の整備は困難な状況です。
	39	志度寺西側道路	市道大橋寺町線	溝があるため危険である。	側溝の蓋掛け	蓋掛けを行うことで、車両の通行による騒音や住家等への接触事故等が懸念されています。ご要望であれば、関係者の同意を得て、自治会要望をご提出ください。

令和5年度通学路合同点検対策箇所一覧（さぬき北小学校、志度小学校、志度中学校）

校区	No.	危険箇所	路線名等	状況等	要望等	対策方法
志度中学校	40	自衛隊さぬき地域事務所前	国道11号線 市道大橋塩屋線	信号がないため危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。
	41	マルナカ志度店西側道路	県道石田東志度線	道路西側に歩道がないため危険である。	歩道の設置	引き続き、計画的に歩道の整備を行っていきます。
	42	第2津村踏切東交差点	県道石田東志度線	見通しが悪いため、歩行する際に危険である。	安全対策	歩道が設置されているので、歩行者は歩道を通行してください。なお、区画線が薄くなっている箇所があるので、引き直しを行います。
	43	津村下池北西道路	市道津村下池線	防護柵がないため、池に転落の危険性がある。	転落防止柵の設置	転落防止柵等の設置を希望する場合、要望書及び地元関係者の同意書の提出が必要となります。ご要望の際は、危機管理課までご連絡下さい。
	44	たに歯科クリニック東側横断歩道付近	県道志度山川線	信号がないため危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。
	45	六車薬局東交差点	県道志度山川線	信号がないため危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。
	46	ドラッグストアコスモス志度店北西交差点	県道高松志度線	信号がないため危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。
	47	フジ志度店南東交差点	市道高柳藤村線	信号がないため危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。
	48	葭池自治会館西側交差点	市道南幼稚園線	信号がないため危険である。	信号機の設置	信号機の設置はできません。
	49	葭池自治会館西側交差点	市道南幼稚園線	見通しが悪いため危険である。	安全対策	見通しについては地形等の条件から改善は難しいと考えられます。区画線の摩耗が確認できた箇所に関して、修繕を実施します。

令和5年度通学路合同点検対策箇所図 (さめき北小学校、志度小学校、志度中学校)



国土地理院地図を加工して作成